



Návštěvní a provozní řád PZL AFIRE

Vážení návštěvníci,

Vítáme Vás v areálu AFIRE s.r.o. Velice si vážíme Vaší návštěvy a přejeme si, abyste se u nás cítili dobře a bezpečně. Dodržujte, proto prosím následující pokyny:

- ⚠ Nepohybujte se po objektu bez doprovodu nebo vědomí zaměstnanců společnosti.
- ⚠ Po příjezdu (příchodu) do areálu se nahlase na recepci a запиšte do knihy návštěv.
- ⚠ Respektujte zákazové, výstražné, příkazové a informační tabulky.
- ⚠ Nevstupujte sami do výrobní haly. Nemanipulujte se zařízeními společnosti. Pokud přicházíte provést servis nebo opravu, nezahajujte činnost dříve, než Vám bude předáno pracoviště (tj. bez vědomí vedoucího zaměstnance nebo jiného pověřeného zaměstnance).
- ⚠ Dbejte opatrnosti. Nezapomínejte, že v areálu společnosti se pohybují osobní a nákladní vozidla a vysokozdvizné vozíky. Parkujte na místech určených pro návštěvy.
- ⚠ Dodržujte při chůzi i jízdě dopravní předpisy.

V případě, že vstupujete do haly Požární zkušební laboratoře AFIRE (dále jen **PZL AFIRE**), je potřeba dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat další pokyny.

PZL AFIRE je moderní pracoviště, vybavené technikou umožňující provádět tepelné testování materiálů. Vzhledem k vybavení pracoviště těžkou technikou a rizikům, která na pracovišti existují, Vás žádáme o respektování všech pokynů zaměstnanců laboratoře. Řiďte se také následujícími pokyny.

Při účasti na požární zkoušce jsou návštěvníci povinni mít nasazený respirátor pro ochranu dýchacích cest, který je jim nabídnut od pracovníků **PZL AFIRE**. V případě odmítnutí či nenošení respirátoru se návštěvník svým podpisem zříká případných právních kroků vůči laboratoři za ublížení na zdraví v tomto směru.

Při veškeré práci (inspekce, revize, oprava aj.) na střeše haly **PZL AFIRE**, jsou všichni, kdo vykonávají tuto práci povinni používat bezpečnostní závesný systém, který je umístěn na střeše **PZL AFIRE** a soupravu na zachycení pádu, kterou je možné po domluvě zapůjčit od pracovníku **PZL AFIRE**. V případě nepoužití, odmítnutí či nenošení pomůcek BOZP se návštěvník svým podpisem zříká případných právních kroků vůči laboratoři za ublížení na zdraví v tomto směru.

Návštěvník svým podpisem také potvrzuje, že neposkytne a nezneužije jakékoliv důvěrné informace získané návštěvou **PZL AFIRE**.



Seznámení s riziky

Rizika hrozící v prostoru vývojového centra

Mimo obecných rizik (zakopnutí, uklouznutí, pád ze schodů, která jsou popsána v dokumentaci vyhodnocení rizika a jsou obecně známa, se prosím vyvarujte následujících činností:

- **Obsluha jeřábu:**
 - Jeřáb mohou obsluhovat pouze způsobilí a kompetentní pracovníci **PZL AFIRE**. Obsluha jeřábu návštěvami nebo externími pracovníky (s výjimkou servisních pracovníků společnosti Demag) je zakázána.
 - Pohyb osob v prostoru, kde probíhá manipulace s jeřábem je zakázána.
 - Opírání žebříku o zkušební rámy a lezení po zkušebních rámech je zakázáno.
- **Obsluha pece:**
 - Pec mohou obsluhovat pouze osoby prokazatelně seznámené s návodem k použití.
 - Nedotýkejte se horkých částí testovacího zařízení.
 - Neuvádějte do chodu testovací zařízení (pec), pokud před ní není umístěn rám s testovaným vzorkem.
 - V průběhu testování se nezdržujte v blízkosti zařízení, pokud to není nezbytně nutné.

Pokyny

Dodržujte pokyny obsluhy zkušebního zařízení (pece).

Neobsluhujte stroje a zřízení v laboratoři, aniž byste byli pověřeni pracovníky **PZL AFIRE** a seznámili se s návody a bezpečnostními opatřeními.

Plošinu mohou obsluhovat (řídít) pouze pracovníci **PZL AFIRE**, kteří jsou k tomuto úkonu odborně a zdravotně způsobilí. Při vstupu na plošinu se řiďte pokyny pracovníky **PZL AFIRE**.

Seznamte se s umístěním bezpečnostních zařízení, hasicích přístrojů a únikových východů.

Lékárnička je umístěna v prostoru administrativního zázemí vývojového centra.

Pracovníci laboratoře musí používat následující OOPP:

- Uzavřená obuv s pevnou špičkou a patou
- Oděv s dlouhým rukávem a dlouhými nohavicemi, pokud možno z materiálu, který odolává vyšším teplotám a nemá sklony k tavení (nepoužívejte syntetické materiály jako polyester apod.)
- Ochranné brýle – v případě rizika výskytu prachu nebo jiných částic, které mohou zasáhnout oči.
- Ochranná přilba – v době manipulace s jeřábem.

Děkujeme, že dodržíte bezpečnostní pokyny a pomáháte nám tak udržet bezpečné prostředí.

V Klecanech dne: 03.01.2024
Vypracoval: Ing. Kryštof Kaňok
Zástupce vedoucího laboratoře

V Klecanech dne: 03.01.2024
Schválil: Ing. Jan Kaspřík
Vedoucí laboratoře